

Service Information

Brüherpositionsschalter Abdeckung Ersatzteil Nr: 640-4087

Kaffeemehl auf den Brüherpositionsschaltern verursacht vereinzelt Brüherfehler. Um diesem vorzubeugen, sollten Sie die Abdeckung einbauen.

